

习近平对东航客机坠毁作出重要指示 要求全力组织搜救 妥善处置善后

据新华社电 3月21日14时38分许，东方航空公司MU5735航班执行昆明-广州任务时，在广西梧州市上空失联并坠毁。

事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要

指示，惊悉东航MU5735航班失事，要立即启动应急机制，全力组织搜救，妥善处置善后。国务院委派领导同志靠前协调处理，尽快查明事故原因，举一反三，加强民用航空领域安全隐患排查，狠抓责任落实，确保航空运行绝对安全，确保人民生命绝对安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求全力以赴搜寻幸存者，尽一切可能救治伤员，妥善处理善后事宜，做好遇难者家属安抚和服务，实事求是、及时准确发布信息，认真严肃查明事故原因，采取有力措施加强民航安全管理。

根据习近平指示和李克强要求，中国民航局、应急管理部等有关部门已派出工作组赴现场指导处置，并调派广西、广东两地救援力量赶赴现场参与救援。目前，现场救援、善后处置及事故原因调查等工作正在进行中。

东方航空一架波音737客机坠毁

机上人员共132人，其中旅客123人、机组9人

记者21日从民航局获悉，3月21日，东方航空一架波音737客机在执行昆明至广州航班任务时，于梧州上空失联。目前，已确认该飞机坠毁。机上人员共132人，其中旅客123人、机组9人。民航局已启动应急机制，派出工作组赶赴现场。

地形复杂，救援车辆无法进入

21日16时30分许，记者从广西壮族自冶区藤县琅南镇工作人员处确认，事故航班坠毁于琅南镇莫垠村一处山沟，坠毁后引发山火。这名工作人员表示，14时30分许，有村民上报情况，目前，镇政府领导和工作人员均已赶到现场参与救援。该工作人员称，从事故现场拍摄的照片可以看到，坠落航班损毁严重。

21日16时，广西壮族自治区藤县人民医院急诊科工作人员告诉记者，医院已经陆续派出4辆救护车前往事发地点。15时54分，该急诊科科室成员在工作群内接到紧急通知，要求全部科室成员保持电话畅通。

21日17时许，广西壮族自治区藤县人民医院急诊科工作人员表示，医护人员已到达坠机地点附近，但因地形复杂，救援车辆无法上山，只能步行前往。

据广西梧州市消防救援支队相关人员介绍，客机失事地点是三面环山的山坳，现场没有通电，进入山坳只有一条小路，大型救援装备上不去。

据广西壮族自治区应急管理厅应急指挥中心主任陈捷介绍，目前已经启动一级应急响应，市县救援力量已经到达事故现场，现场明火已经扑灭，搜救工作正在有序进行。

东航专项工作组已赶赴现场

记者21日从东航集团了解到，东航已启动应急机制，成立了航空器处置、事故调查、家属援助、后勤保障、法律支持、公共关系、安全保卫、财务保险、客货处置等9个专项工作小组，并于第一时间乘机飞赴事发地点，航班已于21日18时起飞。

21日下午，记者从广西壮族自治区卫生健康委员会了解到，目前自治区卫健委已组织12名重症、烧伤、骨外科、创伤等专家赶赴藤县开展医学救援工作。

同时，梧州市卫健委已派出80多名医护人员、36辆救护车赶到现场，在现场设立救护点，安排好一、二线救治医院，设立快速通道，并准备血液以及各类抢救物资和设备。广西各地首批心理专家50余人正在陆续赶往现场。



救援队伍发现东航客机部分残骸。



关注

航空数据显示 MU5735急速下降

来自航班数据服务公司“飞常准”的数据显示，MU5735航班从13时15分从昆明机场起飞后，一直在约8869米的高度巡航飞行。直至14时19分，飞机突然从巡航高度下降，同时飞行速度从约每小时845公里开始下降。14时21分，MU5735航班丢失ADS-B雷达信号，与地面失联。

航空专家21日在接受记者采访时表示，根据现有的信息很难做出事故原因的判断，有可能是飞机在巡航高度丧失动力以及飞行员无法控制飞机本身，使飞机进入高速下降状态，从而造成事故，这意味着出现了非常严重的技术故障。具体事故原因，一定需要看到黑匣子才能做出判断。

